



HELLA Sensor Kühlmitteltemperatur mit Dichtung für Renault Twingo II CNO_

Nr.: 4723885

Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller:

HELLA GmbH & Co. KGaA

- Rixbecker Straße 75
- 59552 Lippstadt
- Deutschland

Kontakt:

info@forvia.com

EU Verantwortliche Person:

HELLA GmbH & Co. KGaA

- Rixbecker Straße 75
- 59552 Lippstadt
- Deutschland

Kontakt:

info@forvia.com